

附件 2. 十二桥校区、汪家拐校区、人南校区粪池、污水管井、管道一览表：

因十二桥校区内雨污管网病害治理工程项目未完成，故该校区清掏服务包含但不限于以上内容。

校区	位置	化粪池（个）		管井(个)		管道（m）	
		数量（个）	容量（m ³ /个）	标准（个）	非标（个）	暗管（m）	暗沟（m）
十二桥校区	五公寓	2	8	—	—	—	—
	第一教学楼	3	10	—	—	—	—
	第二教学楼	2	8	—	—	—	—
	本科一、二公寓	2	8	—	—	—	—
	本科三公寓	3	8	—	—	—	—
	研究生三公寓	2	8	—	—	—	—
	研究生二公寓	2	8	—	—	—	—
	研究生一公寓	2	8	—	—	—	—
	学生食堂	7	6	—	—	—	—
	图书馆	2	12	—	—	—	—
	校区家属院	2	8	—	—	—	—
	校区内	—	—	47	13	650	230
	枣子巷家属院	2	12	16	27	146	80
	白果林家属院	6	12	23	—	248	—
	路南家属院	9	8	35	45	410	—
2		12	—	—	—	—	
汪家拐校区	公寓化粪池	3	12	—	—	—	—
	医院化粪池	1	8	—	—	—	—
	实验楼化粪池	2	8	—	—	—	—

	教学楼化粪池	2	8	——	——	——	——
	食堂化粪池	2	8	——	——	——	——
	食堂隔油池	1	8	——	——	——	——
	校区内	——	——	42	——	260	——
	文庙西街6号家属院	4	6	18	——	113	——
	上池正街112号家属院	3	10	23	——	97	——
	文庙西街13号家属院	——	——	1	——	10	——
	文庙西街31号家属院	3	8	48	——	240	——
人南校区	校内家属区	14	8	——	——	——	——
	宣教中学	2	10	——	——	——	——
	行政楼图书馆	2	8	——	——	——	——
	医院	2	6	——	——	——	——
	学生公寓	2	8	——	——	——	——
	教学楼	2	12	——	——	——	——
	食堂隔油池	1	6	——	——	——	——
	校区内	——	——	56	——	720	——
	玉林东路10号家属院	2	10	14	——	70	——